

Gebrauchsanweisung

Flüssigkunststofffolien Scratchless 6500 / 8500

Eigenschaften

Scratchless ist eine Flüssigkunststoffolie auf Wasserbasis.

Die Schutzfolie ist universell auf glatten Flächen wie Glas und Metall einsetzbar.

Für alle Flächen im Innen-/Aussenbereich geeignet auf:

- Verschiedenen festen, sauberen, trockenen, nicht-porösen Oberflächen
- Fenster, Fensterrahmen, Fassaden, Gläser, Abdeckungen usw.

Nicht geeignet für:

- Fliesen, Wände, Holz, Allgemein poröse Oberflächen

Scratchless ist in folgender Grösse erhältlich

- 15liter für +/- 75m² Streichleistung

Frostempfindlichkeit

- Bei Temperaturen über 5° C lagern



Besorgen Sie:

- 1 Polyesterroller 100 – 200mm mit Polhöhe zwischen 10-13mm sowie Ersatzrollen falls erforderlich. Erhältlich im Fachhandel oder unter www.scratchless.ch. Für konstant gute Ergebnisse empfehlen wir die Rolle nach Gebrauch mit klarem Wasser zu reinigen sowie regelmässig zu wechseln.
- 1 Abstreifgitter

Hinweis für die Aufstrich Menge:

- Der Untergrund ist nach korrektem Auftragen nicht mehr sichtbar.

Vorbereitung der Oberfläche

- Befreien Sie die Oberfläche von Staub, Farbe, Verputz und anderen Verunreinigungen
- Kontrollieren Sie die Oberfläche auf Beschädigungen
- Trocknen Sie den Untergrund

Vorbereiten der Flüssigkunststoffolie

- Öffnen Sie den Sicherheitsverschluss und nehmen Sie den Deckel ab
- Rühren Sie die Flüssigkeit kurz um
- Sollte sich seit dem letzten Gebrauch ein Film auf der Oberfläche gebildet haben, können Sie diesen bedenkenlos entfernen
- Schütten Sie den Inhalt in ein separates Gefäss oder stellen Sie das Abstreifgitter in den Eimer

Anwendung

Schritt 1

Scratchless ist eine Flüssigkunststoffolie und wird mit einem Polyesterroller aufgetragen. (Siehe Vorbereitung)

Wir empfehlen der zu schützenden Fläche angrenzende Dichtungen mit einem Abdeckband ab zu kleben. Erhältlich im Fachhandel oder unter www.scratchless.ch.

Dies verhindert ungewollten Kontakt und erleichtert das abziehen.

Verteilen Sie nun die die Flüssigkunststoffolie mit dem Roller gleichmässig auf der zu schützenden Fläche bis der Untergrund nicht mehr sichtbar ist. Für eine noch robustere Schutzfolie wären mehrere Schichten möglich. Bitte beachten Sie, dass sich in diesem Fall die Trocknungsdauer verlängert. Trocknungsdauer bei einer Schicht 1h*.

Tipps

Schützen Sie unmittelbare Flächen während des Auftragens der Schutzfolie mit Abdeckmaterial. Bei niedrigen Temperaturen verlängert sich die Trocknungsdauer. Im Winter verdoppelt sich die Trocknungsdauer. Ein Anwendungsvideo finden Sie unter: www.scratchless.ch

Schritt 2

Lösen Sie die Folie vorsichtig an einer Randstelle vorzugsweise einer Ecke und ziehen Sie die Folie anschliessend langsam ab.

*Trocknungsdauer berechnet bei einer Temperatur von 20°C.

Weitere Informationen

Scratchless GmbH
Steinackerstrasse 41
8302 Kloten
info@scratchless.ch
www.scratchless.ch

